Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Construcción.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Tanque de reserva de agua potable.
Fecha	18- Abril-2018
Comunidad	Perecabe.
Ubicación	
Lugar	Perecabe, la Pintada.
Por MPSA	3
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Miguel Jaen, Jacquelline Nicholls, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	Modesto Rodríguez (vicepresidente)
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspeccionar ubicación de toma de agua.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Se realiza la visita al lugar donde está ubicada la toma de agua, para tener conocimiento de las condiciones actuales de la misma y se puede mencionar lo siguiente. • Los comunitarios tienen un pozo de captación de 2.0 m x 2.0 m x 1.5 m de alto (1500 gls). • Están solicitando se le apoye con una bomba de agua ya que la toma está por debajo del nivel de la comunidad y con tanques para reserva del agua para de allí ser distribuida por gravedad. • La mano de obra y las tuberías será lo que aportaran ellos.
Seguimiento	Se realizara presupuesto y diseño para la bomba y tamaño del tanque de reserva.

Documentación fotográfica.